

# 掃除のポイント



作業を行う前に「電源スイッチ」を切り、電源コネクタを抜いてください。



**SDR5000X**

## 乾燥機点検扉



低い安全な位置から機内への出入りが可能。機内の掃除ができます。扉の取外しは工具不要です。

## 乾燥部ドライングチャンバー



取外し可能なスクリーンを装備。工具不要でスクリーンの脱着が可能のため、乾燥部の掃除が容易にできます。


# 掃除のポイント



作業を行う前に「電源スイッチ」を切り、電源コネクタを抜いてください。




## ダッシュボード部




張込ホッパ・サイドホッパを開き、ダッシュボードの上のゴミを掃除します。

## 昇降機下部



アウトレットシャッタを取外し、残留穀物を取り除きます。

## 下部スクリュ部




下部シャッタ開閉レバーを開き、残留穀物を機械の下に落とし、落ちた穀物を掃除します。

# 掃除のポイント



作業を行う前に「電源スイッチ」を切り、電源コネクタを抜いてください。

## 熱風胴部




遠赤外線放射体を取外し、熱風胴内を掃除します。

### 警告

- 遠赤外線放射体、熱風胴、バーナーボックス内、バーナー、吸気口には、燃えやすいゴミなどが溜まらないように、ブラシを使うなどして、よく掃除してください。ゴミが溜まった状態で乾燥した場合、火災や異常燃焼の原因となるおそれがあります。

## ファン部



ファンボックスのカバーを取外し、残留穀物を掃除してください。  
掃除後はネズミ防止カバーをとりつけて下さい。



マークの箇所には「ネズミ防止カバー」をつけます。